



KLARINETIN HOITO

Puisen klarinetin runko on valmistettu yleensä Grenadilla (eeben) –puusta. Tästä syystä nopeat lämpötilan ja kosteuden vaihtelut voivat aiheuttaa puun halkeamisen tai vaikeuksia liittää rungon liitoskappaleita yhteen. Huomioi seuraavat seikat ottaessasi uuden soittimen käyttöön ja pitääksesi sen optimaalisessa kunnossa vuosiksi eteenpäin:

- Jos liitoskohtien korkit ovat kuivat, lisää niihin ohut kerros korkkirasvaa. Näin kokoaminen on helpompaa etkä vahingoita herkkää koneistoa liialla voimankäytöllä.
- Varsinkin talviaikaan kannattaa odottaa, että soitin on huoneenlämpöinen ennen soittamista.
- Soita uutta soitinta ensimmäisen kahden viikon aikana vain n. 20–30 minuuttia päivässä.
- Kuivaa soitin sisäpuolelta kuivausliinalla soittamisen jälkeen. Jos mahdollista, myös soittamisen välillä niin usein kuin mahdollista. Ole erityisen huolellinen päärynän ja sen jälkeisen osan kuivauksessa.
- Ole erityisen tarkka, jos ääniaukkoihin (ylärunkokappale) kertyy vettä soiton aikana. Puhalla vesi heti pois. Loppukuivauksen yhteydessä tarkista, ettei yhteenkään ääniaukkoon jää vettä.
- Kun pidät taukoa, älä jätä soitinta koottuna esim. pianon päälle tai standiin. Päärynän ja ylärunkokappaleen väliin kertyy aina eniten vettä, jolloin halkeamisen riski kasvaa.
- Säilytä soitinta aina sen omassa kotelossa tasalämpöisessä paikassa.
- Kuivausliinan säilytyspaikka on kotelon ulkopuolella.
- Muistathan, ettet jätä soitinta suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa etkä lämpöpatterin tai lämpimän takan läheisyyteen.
- Jos tyynyt ovat vettyneet, aseta puhdistus/kuivauspaperia (cleaning paper) tyynyn ja ääniaukon väliin ja paina läppää kevyesti poistaaksesi ylimääräisen kosteuden niistä.

- Puhdista lika ja pöly kerran kuukaudessa piippurassilla (tone hole cleaner) koneiston väleistä ja ääniaukkojen sisäpinnalta. Älä tee tätä kotona, jollet hallitse mekanismin irrotusta ja kokoamista.
- Lisää tippa tai kaksi koneistoöljyä (Key oil) muutaman kerran vuodessa mekanismin ja kiinniketolppien liitoskohtiin. Tämä koskee kartioruuveja (isompi ruuvin kanta). Akselit tulisi irrottaa yksitellen ennen öljyämistä.
- Öljyä kevyesti sisäporaus muutaman kerran vuodessa puuöljyllä (Bore oil). Älä öljyä mekaniikkaa sisältäviä osia (ylä- ja alarunkokappaleet) päältä. Varo erityisesti öljyn joutumista läppätyynyihin.